

波戸 芳仁, 中村 一, 飯島 和彦, 豊田 晃弘, 他<sup>\*</sup> Namito Yoshihito Nakamura Hajime Iijima Kazuhiko Toyoda Akihiro

1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構(KEK) つく ばキャンパスにおいて,2011年3月14日以来 行ってきた東京電力(株)福島第一原子力発電所 の事故に関連する放射線測定について紹介す る。機構内の空間線量率をサーベイメータを用 いて測定し,地表状態の影響などを調べてき た。また,土壌,枯れ草,スミア濾紙などの測 定を行い,核種別の放射能を求めた。固定式エ リアモニタによる線量率の連続測定を行った。 国立環境研究所との協力で行われた大気中放射 能濃度測定についても述べる。

KEK つくばキャンパスは,福島第一原子力 発電所から直線距離で165 kmの所に位置し, 敷地の大きさは南北約2 km,東西約1 kmであ る。2011年3月11日の東日本大震災の巨大津 波により福島第一原子力発電所で炉心融解事故 が発生し,大量の放射性物質が環境中に放出さ れた。このため、3月15~16日に放射性物質 を含んだ気体が北風により関東地域に到達,通 過したため、つくば市では粒子状物質の放射能 と線量率が一時的に増加した。3月20~22日 にも放射性のエアロゾルが霧とともに到達して 雨により地上に降下した。KEK 放射線科学セ ンターでは、大震災直後の3月14日から原発 事故の影響を調べるための放射線測定を実施し

\* 佐波 俊哉, 佐々木慎一, 桝本 和義, 伴 秀一, 平山 英夫 てきた。個々の測定について,既に論文出版, 学会発表がなされているものもあるものの,こ の場をお借りして活動を紹介したい。

### 2. サーベイメータによる線量率測定

空間線量率の測定を図1に示す15か所で日 立アロカメディカル(株)製 NaI 式サーベイメー タ (TCS-171)を用いて行っている<sup>11</sup>。各測定 場所における測定点の高さは、地上から1mの 高さと地表付近の2種類である。地表付近での 空間線量率は地上1mでの線量率に比べて高い 傾向があり、9月末までのデータについてその 比を平均すると1.12である。高さ1mでの空 間線量率の変化を図2に示す(自然バックグラ ウンド込み)。4月1日に最大値(0.25 $\mu$ Sv/h) であった測定点4は12月21日には0.09 $\mu$ Sv/h に減少し、12月21日には測定点5が最大(0.12  $\mu$ Sv/h)であった。

屋根の有無による違いを見るために,屋根が ある場所と,そこから数m離れた屋根のない 場所での空間線量率の測定を行った。図3に示 すように,4月1日の時点では,屋根のない場 所の方が屋根のある場所に比べて,空間線量率 が46%高く,降雨(3月21~22日)の影響を 受けていることが分かる。屋根あり,なしによ る空間線量率の差は時間と共に減少しており, 風雨の影響のために空間線量率が平均化された ためと推測される。

次に地表の状態が異なり,位置的には隣接し



図1 KEK つくばキャンパス内の空間線量率測定点 (1~15), スミアサンプル 採取点 (A~J) 及び土壌サンプル測定点 (0, i~v)

ER





図2 地上1mでの空間線量率



た測定点での空間線量率の比較を図4に示す。 4月1日の時点では、いずれの地点でも未舗装 の部分の空間線量率が、舗装部分よりも高かっ た。ヨウ素の寄与がセシウムの寄与に比べて大 きい時期であり、草などの表面積の大きい物に ヨウ素がよく付着したためだと考えられる。と ころが、4月中旬~5月初め以降には、逆に舗 装部分の空間線量率が未舗装部分を上回った。 これについては、"アスファルトの方が土壌よ りも自然バックグラウンドが高い"又は"未舗 装部分に降下したセシウムが粘土と結合し流出 した"などの原因が考えられる。

測定点4において,LaBr サーベイメータを

用いて $\gamma$ 線のエネルギースペクトルを測定した。天然核種を別にすると、4~5月には、 $^{131}$ I、 $^{134}$ Cs と $^{137}$ Cs からの $\gamma$ 線が観測されているのに対して、6月以降には $^{134}$ Cs と $^{137}$ Cs からの $\gamma$ 線のみが測定されている。

### 3. 地表などの放射能測定

### 3.1 土壌・枯れ草の測定

3月18日と4月1日に場所0(図1)で土壌 及び枯れ草サンプルを採取した。採取点は、4 m×8mの芝生の一部をはがして花壇に作り替 えられた場所であり、土壌の収集が容易であっ た。芝生の周りはアスファルト舗装の道路及び 研究棟である。サンプルは円柱形状のアクリル 製容器内に採取した。1層目の土壌サンプルの 厚さは、3月18日に3.3g/cm<sup>2</sup>、4月1日に2.5 g/cm<sup>2</sup>であり、これらの土壌サンプルは近接し た別の場所で採取した。枯れ草は土壌サンプル を採取した場所から数10 cm離れたところで採 取した。CANBERRA 社製ポータブル Ge 検 出器(GC1019)を用いてy線を測定し, CANBERRA 社製の ISOCS と呼ばれるソフト ウェアで効率計算を行った。放射能濃度を求め た結果を表1に示す。枯れ草中の<sup>131</sup>Iは、109 Bq/gとほかの核種やサンプルに比べて大きく、 <sup>131</sup>Iが表面積の大きいものに付着しやすいこと が分かる。また、3月18日と4月1日を比べ



表1 土壌と枯れ草中の放射能(Bq/g)(サンプル採取場所は図1の点0)

採取月日	サンプル	<sup>134</sup> Cs	<sup>136</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	$^{131}I$	$^{132}$ I	$^{133}I$	<sup>140</sup> La	<sup>99m</sup> Tc	<sup>129m</sup> Te	<sup>132</sup> Te
3月18日	土	0.04		0.03	0.8	0.1	0.02				0.1
3月18日	枯れ草	1.6	0.3	1.6	109	4.0	1.0	0.07	0.07	1.7	4.3
4月1日	土	0.11	0.01	0.11	0.91	0.03					0.04



ると<sup>134</sup>Cs と<sup>137</sup>Cs が 3 倍に増えており,3月20 日頃の降雨の影響と考えられる。なお土壌サン プルは,それぞれの日に2層採取し,2層目は 検出限界以下(3月18日)及び1層目の2%程 度(4月1日)であった(2層目の厚さは,そ れぞれの日に3.1 g/cm<sup>2</sup>と4.4 g/cm<sup>2</sup>)。このこ とから少なくとも4月1日までの時点では,土 壌表面数 g/cm<sup>2</sup> の所に大半の人工放射能が留 まっていたことが分かる(表1には第1層の結 果を示す)。

4月11日には、機構内の5か所(図1の場所 i ~ v)で土壌サンプルを採取し、Ge 検出器で放射能を測定して図5に示す結果を得た。いずれの場所でも<sup>131</sup>Iの寄与が最大であった。なお、表面密度がほかに比べて低かった場所 iii は、地面を掘り返したような形跡が認められた。参考文献2)で土壌中放射能と空間線量率の関連について考察を行っている。

## 3.2 スミア測定

3月18日と31日に物品の表面を拭き取り, スミア濾紙の放射能を日立アロカメディカル (株)製TGS-146B型広口GMサーベイメータで 測定した。3月18日の拭き取り箇所は図1に 示す10か所,拭き取り件数は20件であり,表 面密度は表2に示す値であった。拭き取り効率 を平滑面と非平滑面について,それぞれ50%

場所	物品	表面密度 Bq/cm <sup>2</sup>	場所	物品	表面密度 Bq/cm <sup>2</sup>
А	屋根トタン	0.15	А	建物名表示板	0.11
А	自動車の屋根	0.12	А	駐輪場場屋根	0.08
А	防災倉庫屋	0.13	G	ホース格納箱	ND
А	看板	0.30	Н	中庭ガラス	0.18
А	ホース格納庫	0.03	Н	ステンレス枠	0.09
В	公用車屋根	0.06	Ι	ホース格納箱	0.15
С	消火栓	0.06	J	ホース格納箱	0.10
D	消火栓	0.09	J	機構名称板	0.09
Е	配管	0.06	А	舗装道路*2	ND
F	エリアモニタ筐体	0.20	А	玄関前床*2	0.13

表2 スミア測定結果\*1

\*1 すべて上向きの面, \*2 非平滑面。ほかはすべて平滑面

表3 拭き取り効率 ηの導出

核種	3	月 18 日		3月31日				
	拭き取り **	土壤採取*	$\eta(\%)$	拭き取り **	土壤採取 "*	$\eta(\%)$		
<sup>134</sup> Cs	0.04	0.12	34	0.10	0.28	36		
<sup>137</sup> Cs	0.03	0.09	36	0.10	0.27	37		
$^{131}$ I	0.17	2.63	6	0.18	2.30	8		
<sup>132</sup> Te	0.05	0.34	15	0.08	0.09	89		

"看板, <sup>b</sup>エリアモニタ筐体, <sup>c</sup>4月1日採取, \*Bq/cm<sup>2</sup>

及び5%と仮定した。表面密度の平均と標準偏 差は0.11±0.07 Bq/cm<sup>2</sup>であった。表面密度の 高低の傾向を機構内の場所との関連で単純化し て説明することはできなかった。

スミアにより求めた表面密度は、土壌サンプ ルから求めた表面密度に比べて一桁ほど低い値 であった。このことの原因を調べるため、拭き 取りサンプルと土壌採取サンプルの放射能を CANBERRA 社製ポータブル Ge 検出器で測定 し、核種別に拭き取り効率を試算した。表3に 示すように、<sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Cs に関しては両者の値 が近く、3月18日と31日の間での再現性もあ り、平滑面の仮定(50%)と近い値であった。 <sup>131</sup>I については、3月18日に6%、31日に8% と仮定より大幅に低い値であった。ヨウ素の拭 き取り効率が非常に低い場合があることがこれ までにも報告されている。<sup>132</sup>Te については再現性が悪く,傾向 は不明であった。

# 4. 固定式エリアモニタによ る連続測定

KEK 構内に設置された Nal 検出器と GM カウンターで空 間線量率が連続的に測定されて いる<sup>3)</sup>。線量率は震災直後の3 月 17 日 から KEK の Web ペー ジにおいてリアルタイムで公開 されてきた4)。1時間平均のデ ータを図6に示す。3月15日 に最大の線量率(図に現れてい る1時間平均では0.5 µSv/h, 10秒平均では1.27 µSv/h)を 示した後いったん減少し、21 日の降雨時に再度上昇し(最大 値は図に現れている1時間平均 では 0.3 µSv/h, 10 秒平均では 0.36 µSv/h), その後は緩やか に減少している。<sup>131</sup>Iの寄与の なくなる6月初旬以降の減少の

度合いは<sup>134</sup>Cs と<sup>137</sup>Cs の半減期から計算される ものよりも短く,風雨による流出の効果が合わ せて観察されていると考えられる。6月以降に 10回程度見られるスパイク状の上昇は,降雨 による自然放射線の増加である。4月上旬の時 点で<sup>134</sup>Cs と<sup>137</sup>Cs の比が 1.15 と見積もられた。

### 5. 大気中放射能濃度の測定

福島第一原子力発電所事故後のつくば市大気 中の放射性物質測定が,国立環境研究所(つく ば市小野川)とKEKの協力で行われ<sup>5)</sup>,結果 がKEKのWebページで公開されてきた<sup>6)</sup>。国 立環境研究所においてハイボリュームエアサン プラーを用いて大気採取が行われた。捕集空気 量は,1回の測定当たり100~1,700 m<sup>3</sup>である。 ガス状物質を捕らえるための活性炭素繊維フィ



ルターと粒子状物質を捕らえるための石英繊維 フィルターが使用された。大気採取後、フィル ター中の放射能が KEK 放射線科学センター内 に設置された CANBERRA 社製ポータブル Ge 検出器で測定された。この Ge 検出器は土壌、 枯れ草の測定に用いられたものと同一である (大気中放射能濃度の頻繁な測定の合間に、土 壌や枯れ草の測定が行われた)。測定結果を図 7 に示す。主要な核種は<sup>131</sup>I,<sup>132</sup>Te及びその娘 核種の<sup>132</sup>Iである。石英繊維フィルターに捕集 されたものは,<sup>131</sup>I,<sup>132</sup>I,<sup>133</sup>I,<sup>129m</sup>Te,<sup>133</sup>Te,<sup>134</sup>Cs, <sup>136</sup>Cs,<sup>137</sup>Cs,<sup>99</sup>Mo(<sup>99m</sup>Tc),<sup>140</sup>Ba(<sup>140</sup>La)であり, 活性炭繊維フィルターに捕集されたものは、気 体状のヨウ素(<sup>131</sup>I,<sup>132</sup>I及び<sup>133</sup>I)であった。3 月15~16日に放射性物質を含んだ気体が北風 により関東地域に到達,通過したため,粒子状 物質の放射能と線量率が一時的に増加した。3 月 20~22日にも放射性のエアロゾルが霧とと もに到達して雨により地上に降下した。この結 果,全放射性核種濃度は3月15日に7.1×10<sup>-5</sup> Bq/cm<sup>3</sup>,3月21日に4.6×10<sup>-5</sup> Bq/cm<sup>3</sup>と増加 した。この両日に最大の濃度を示したものは <sup>131</sup>Iであり,その濃度は3月15日に3.2×10<sup>-5</sup> Bq/cm<sup>3</sup>,3月21日に2.3×10<sup>-5</sup> Bq/cm<sup>3</sup>であっ た。その後,全放射性核種濃度が減少していく 中で,<sup>131</sup>Iはほかの核種に比べて遅い減少を示 した。一方,半減期の短い<sup>133</sup>I(20.8時間)と <sup>136</sup>Cs(13.2日)は速やかに減少した。また, <sup>134</sup>Csと<sup>137</sup>Csの比は1.1±0.1であった。

#### 参考文献

1) 中村一,波戸芳仁,豊田晃弘,飯島和彦,穂 積憲一,高エネルギー加速器研究機構内での 東京電力福島第一原発起源の環境放射線・放 射能測定,第13回「環境放射能」研究会 (2012.2.27-29 KEK)(プロシーディングス発行 予定)

- 2) Namito, Y., Nakamura, H., Toyoda, A., Iijima, K., Iwase, H., Ban, S. and Hirayama, H., Transformation of a System Consisting of Plane Isotropic Source and Unit Sphere Detector into a System Consisting of Point Isotropic Source and Plane Detector in Radiation Transport Calculation Using Monte Carlo Method, J. Nucl. Sci. Technol., 49, 167–172 (2012)
- 3) 佐波俊哉, 佐々木慎一, 飯島和彦, 岸本祐二, 齋藤究, 茨城県つくば市における福島第一原 子力発電所の事故由来の線量率とガンマ線ス ペクトルの経時変化, 日本原子力学会和文論 文誌, 10, 163-169 (2011)
- 4) http://rcwww.kek.jp/norm/index.html
- 5) Masumoto, K., Toyoda, A., Doi, T., Tanaka, A., Ban, S., Hirayama, H., Shibata, Y., Radionuclides in Aerosol Samples Collected at Tsukuba, Ibaraki Prefecture After the Accident in Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, International Congress on Analytical Sciences 2011, (2011)
- 6) http://www.kek.jp/ja/Research/ARL/RSC/ Radmonitor/

(高エネルギー加速器研究機構(KEK) 放射線科学センター)